

■ ワンキー ショートカット

	ヘルプ表示	テキスト スクリーン表示	定常オブジェクト スナップのオン/オフ	3Dオブジェクト スナップのオン/オフ	アイソメ平面の切替	ダイナミックUCSの オン/オフ	グリッド表示の オン/オフ	直交モードの オン/オフ	スナップモードの オン/オフ	極スナップの オン/オフ	オブジェクトスナップ トラッキングの オン/オフ	ダイナミック入力 のオン/オフ			
ESC	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	Pause Break	Insert PrtScr	Delete SysRq
半角/ 全角 漢字	! ぬ	" ふ	# あ	\$ う	% え	& お	' や	(ゆ)) よ	を	= ほ	~ へ	ー	¥	Back space
Tab ← →	Q QSAVE	W WBLOCK	E ERASE	R REDRAW	T MTEXT	Y ん	U な	I INSERT	O OFFSET	P PAN	@ " [°	{ 「 [°	Enter ←		
Caps Lock 英数	A ARC	S STRETCH	D DIMSTYLE	F FILLET	G GROUP	H HATCH	J JOIN	K の	L LINE	+ ; れ	* : け	} } む			
↑ Shift	Z ZOOM	X EXPLODE	C CIRCLE	V VIEW	B BLOCK	N み	M MOVE	< , ね	> . る	? / め	- \ ろ	↑ Ctrl PgUp	Shift ↑		
Fn	Ctrl	Windows	Alt	無変換			変換	カタカナ ひらがな ローマ字	≡	Ctrl	← Ctrl Home	↓ Ctrl PgDn	→ Ctrl End		

Q QSAVE / 現在の図面を保存

A ARC / 円弧を作成

Z ZOOM / 現在のビューポート内のビューの表示を拡大または縮小

W WBLOCK / 新規図面ファイルにオブジェクトやブロックを書き出し

S STRETCH / 選択窓または選択ポリゴンで囲まれたオブジェクトをストレッチ

X EXPLODE / 複合オブジェクトを構成要素となっているオブジェクトに分解

E ERASE / 図面からオブジェクトを削除

D DIMSTYLE / 寸法スタイルを作成、修正

C CIRCLE / 円を作成

R REDRAW / 現在のビューポートを表示し直し

F FILLET / オブジェクトのエッジを丸めてフィレット

V VIEW / 名前の付いたモデル空間ビュー、カメラビュー、レイアウトビュー、プリセットビューの登録および呼び出し

T MTEXT / マルチテキストオブジェクトを作成

G GROUP / グループと呼ばれる保存されるオブジェクトのセットを作成、管理

B BLOCK / 選択したオブジェクトからブロック定義を作成

H HATCH / 囲まれた領域または選択したオブジェクトをハッチングパターン、単一色、またはグラデーションで塗り潰し

J JOIN / 同様のオブジェクトを結合し、単一の離れていないオブジェクトを作成

M MOVE / 指定した方向に、指定した距離だけオブジェクトを移動

I INSERT / ブロックまたは図面を、現在の図面に挿入

O OFFSET / 同心円、平行な線、平行な曲線を作成

L LINE / 直線セグメントを作成

P PAN / 視線方向または倍率を変更せずにビューを移動



■ オン/オフ切替と様々な操作

一般機能の設定切替

Ctrl+d	ダイナミックUCSのオン/オフ
Ctrl+g	グリッド表示のオン/オフ
Ctrl+e	アイソメ作図モードにおけるアイソメ平面の切替
Ctrl+f	定常オブジェクト スナップのオン/オフ
Ctrl+h	グループ選択のオン/オフ
Ctrl+Shift+h	すべてのパレットの表示/非表示切替
Ctrl+i	座標表示のオン・オフ
Ctrl+Shift+i	推測拘束のオン/オフ

作図モードでの切替

F1	ヘルプ表示
F2	テキスト スクリーン表示
F3	定常オブジェクト スナップのオン/オフ
F4	3Dオブジェクト スナップのオン/オフ
F5	アイソメ作図モードにおけるアイソメ平面の切替
F6	ダイナミックUCSのオン/オフ
F7	グリッド表示のオン/オフ
F8	直交モードのオン・オフ
F9	スナップ モードのオン/オフ
F10	極スナップのオン/オフ
F11	オブジェクト スナップ トラッキングのオン/オフ
F12	ダイナミック入力 of オン/オフ

スクリーンでの操作

Ctrl+0 (ゼロ)	フル スクリーン表示
Ctrl+1	プロパティ パレット
Ctrl+2	Design Center パレット
Ctrl+3	ツール パレット
Ctrl+4	シートセット マネージャ パレット
Ctrl+6	データベース接続マネージャ パレット
Ctrl+7	マークアップ セット管理パレット
Ctrl+8	クイック計算機
Ctrl+9	コマンド ライン

作図作業での操作

Ctrl+c	オブジェクトをコピー
Ctrl+x	オブジェクトを切り取り
Ctrl+v	オブジェクトを貼り付け
Ctrl+Shift+c	基点を指定してオブジェクトをコピー
Ctrl+Shift+v	ブロックとして貼り付け
Ctrl+z	最後の操作を取り消し
Ctrl+y	最後の操作をやり直し
Ctrl+[現在のコマンドをキャンセル (もしくは ctrl+¥)
ESC	現在のコマンドをキャンセル

図面への操作

Ctrl+n	図面の新規作成
Ctrl+s	図面を上書き保存
Ctrl+o	図面を開く
Ctrl+p	印刷
Ctrl+Tab	次の図面に切り替え
Ctrl+Shift+Tab	前の図面に切り替え
Ctrl+Page Up	現在の図面の前のレイアウト タブに切り替え
Ctrl+Page Down	現在の図面の次のレイアウト タブに切り替え
Ctrl+q	AutoCADを終了
Ctrl+a	すべてのオブジェクトを選択